

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код	Проверяемый элемент		Страница
11	Цепь датчика положения дроссельной заслонки (TPS) <автомобили с двигателем 4G63, двигателем 6A13 и без ASC, TCL> Цепь датчика положения педали акселератора (APS) <автомобили с двигателем 4G64, двигателем 6A13 и с ASC, TCL >	Короткое замыкание	23-4
12		Обрыв цепи	23-4
14		Неисправность датчика	23-4
15	Цепь датчика температуры масла АКПП	Обрыв цепи	23-4
21	Цепь датчика частоты вращения коленчатого вала двигателя	Обрыв цепи	23-5
22	Цепь датчика частоты вращения входного вала АКПП	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-5
23	Цепь датчика частоты вращения выходного вала АКПП	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-6
25	Цепь датчика полного открытия дроссельной заслонкой	Короткое замыкание	23-6
26	Цепь датчика использования тормозов	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-7
31	Цепь электромагнитного клапана управления тормозом первой передачи и передачи заднего хода	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-7
32	Цепь электромагнитного клапана управления муфтой понижающих передач	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-7
33	Цепь электромагнитного клапана управления тормозом второй передачи	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-7
34	Цепь электромагнитного клапана управления муфтой четвертой передачи	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-7
36	Цепь электромагнитного клапана управления блокировочной муфтой гидротрансформатора	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-8
41	Расчетное передаточное отношение на 1-й передаче не совпадает номинальным		23-9
42	Расчетное передаточное отношение на 2-й передаче не совпадает с номинальным		23-9
43	Расчетное передаточное отношение на 3-й передаче не совпадает с номинальным		23-9
44	Расчетное передаточное отношение на 4-й передаче не совпадает с номинальным		23-9
46	Расчетное передаточное отношение на передаче заднего хода не совпадает с номинальным		23-9
51	Неисправность связи с электронным блоком управления двигателем и АКПП (engine-АЯ-ЕСи) <4G63, 4G64> Неисправность связи с электронным блоком управления двигателем (engine-ECU) <автомобили с двигателем 6A13 и без ASC, TCL> Неисправность связи с электронными блоками управления противобуксовочной системой (TCL-ECU) и двигателем (engine-ECU) <автомобили с двигателем 6A13 и TCL> Неисправность связи с электронными блоками управления динамической системой курсовой устойчивости (ASC-ECU) и двигателем (engine-ECU) <автомобили с двигателем 6A13 и ASC>		23-10
52	Цепь электромагнитного клапана управления блокировочной муфтой гидротрансформатора	Неисправность цепи	23-8
54	Цепь реле управления АКПП	Короткое замыкание / Обрыв цепи	23-10
56	Цепь лампы индикации положения «N» рычага селектора АКПП	Короткое замыкание	23-11